

別添①

対策一覧

令和5年2月現在

1. 交通安全

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策予定年度
1	国道457号	大衡村大瓜字沓掛地内	交通量が多く、下り坂により制限速度超過の車が多いため横断に危険が伴う。	横断歩道、一時停止線の引き直し ドットライン引き直し 歩行者旗の設置 交通安全指導隊の街頭指導箇所へ追加	公安委員会 仙台土木事務所 大衡村 大衡村	R 4 対策済 H 27 対策済 H 27 対策済
2	村道亀岡針沖線	大衡村大衡字河原地内	7~20時まで車両侵入禁止となっているが国道4号線に隣接していることもあり、通勤時間帯に抜け道として侵入する車が多い。	通行規制を見直す。時間帯により一方通行の規制看板を立てる 取締まりの強化	公安委員会	
3	県道16号	大衡村大衡字待井沢地内	横断歩道がなく、大型車がスピードを出して通行している。	横断歩道及び標識の設置を検討	公安委員会	
4	村道払木北原線	大衡村大衡字北原地内	歩道がなく、反対側に横断する際に危険である。	横断歩道の設置を検討	公安委員会	
5	村道平林線	大衡村大衡字平林地内	ときわ台地区からの通学者が多く使用する道路のため、危険である。	歩道の両側に柵を設置	大衡村	R 2一部対策済
6	県道16号	大衡村駒場字坂下地内外	大型車が多く使用している道路だが、歩道がなく危険である。	歩道を設置	仙台土木事務所	R 2~
7	県道56号	大衡村大森字上田地内外	大型車の交通量が多い道路だが、歩道がなく危険である。	歩道を設置	仙台土木事務所	R 2~
8	村道平林線（小学校校門前）	大衡村大衡字平林地内	小学校校門前にバス停があるが、安全に乗降できる場所がなく危険である。歩道が途中までしかなく、村内施設駐車場を通り登校して危険である。	バス停留所の確保 歩道設置	大衡村	R 4~
9	国道457号 (沓掛バス停前)	大衡村大瓜字沓掛地内	スクールバスを待つ生徒がいる歩道にスピードを出した車が曲がり切れずに追突する可能性がある。	歩行者への安全対策（柵の設置等）を含めた沓掛地区の安全整備	仙台土木事務所	

2. 防犯

1	県道57号	大衡村中央平地内外	街灯が少なく、夜道が暗く危険な状態である。	街灯増設	大衡村	R 3~
---	-------	-----------	-----------------------	------	-----	------

対策済一覧

1. 交通安全

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	村道大童平林線	大衡村大衡字大童地内外	植栽があり歩道スペースが狭い 交通量が多く児童と車の接触の危険性あり	植栽の伐木 横断防止柵の設置	大衡村	H 2 4
2	村道塩浪平林線	大衡村大衡字塩浪地内外	交通量が多く児童と車の接触の危険性あり	横断防止査の設置	大衡村	H 2 5
3	県道仙台三本木線外	大衡村大森字上畠地内外	見通しが悪く交通量も多い	カーブミラーの設置	大衡村	H 2 6
4	県道大衡駒場線	大衡村大衡字竹ノ内沢地内	一部歩道がなく危険	歩道の設置	宮城県	H 2 6
5	村道亀岡針沖線	大衡村大衡字座府地内	道路の両側が樹木に囲まれており、防犯上危険	樹木の伐採	大衡村	H 2 7
6	村道金谷線	大衡村大衡字沢目地内	横断歩道がなく危険	横断歩道の設置	公安委員会	H 2 8
7	国道457号	大衡村大衡字五反田地内	交通量が多く国道を横断するとき危険	信号機の設置	宮城県	H 2 9
8	県道大衡駒場線	大衡村松の平二丁目地内	草木が歩道に覆いかぶさるように生い茂り、通行に支障がある	歩道部まで迫り出た草木の除去	大衡村	H 3 0
9	村道大童平林線	大衡村大衡字大童地内	視距不良のため、運転者から道路横断者が見えにくく危険である	支障となっている樹木の伐採	大衡村	H 3 0
10	村道奥田大森線	大衡村大森字鎌砥裏地内外	交通量が多く交差点部は見えづらい	道路改良	大衡村	H 2 5～H 3 0
11	村道大童平林線	大衡村大衡字大童地内外	下り坂のカーブで見通しが悪く歩行者を見落としやすい	警戒標識の設置	大衡村	H 3 0
12	村道大瓜南側線	大衡村大瓜字長町地内外	企業進出に伴い交通量が増加しており歩道もなく危険	歩道整備	大衡村	H 2 6～R 1
13	村道大瓜北側線	大衡村大衡字五反田地内	見通しが悪く飛び出しの危険あり	黒川商工会の看板撤去	大衡村	R 2
14	村道平林線	大衡村大衡字平林地内	急な坂道で冬は凍結でスリップ事故の恐れがある。	道路凍結時に融雪剤を適宜まく	大衡村	R 3
15	村道北原尾無線	大衡村大衡字尾無地内	路面の「止まれ」表示が薄くなっている、見落とす可能性がある。	「止まれ」表示塗りなおし	大衡村	R 3
16	村道尾西中山線	大衡村大衡字山崎地内	カーブが続き見通しが悪い、バス停の後ろ側が水路になっている。	道路改良工事により道路の拡幅 山崎バス停待合所拡張工事 街路灯にかかる部分の枝払い	大衡村	R 3
17	村道海老沢線・海老沢2号線・海老沢持足線	大衡村大衡字海老沢地内	多くの児童が通学路として使用している道路だが、道路が狭く危険であり、住民からも道路拡張の要望がある。	指定通学路として指定し、道路拡張	大衡村	R 4

2. 防犯

1	大衡地下道	大衡村大衡字平林地内	地下道の中は監視カメラで監視できているが、出入口付近にはカメラがなく、監視が弱い状態である。	出入口付近に監視カメラを増設が難しいとのことで、青色パトロールの実施とパトロール実施の看板を設置をするなどの対応を行った	大衡村	R 4
---	-------	------------	--	--	-----	-----